

Randers Kommune

Vurdering af folkeskolerne

27.9.2012

Skole:

Korshøjskolen

Kategori **RØD**

Antal elever:

434 elever - 0. - 9. klasstrin

Antal spor:

2 spor - 20 normalklasser. Skolen har ingen specialklasser

Skolen har 26 klasselokaler. Overskydende lokalekapacitet anvendes til grupperum og IT-rum.

Vurderingen af skolen er foretaget af Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a. med afsæt i den af skoleledelsen a-jourførte beskrivelse af skolens fysiske rammer i skoleåret 2012-13, indhentet af arkitektfirmaet ved skoleårets start. Vurderingen understøttes endvidere af det kendskab arkitektfirmaet har til skolen, tilvejebragt i forbindelse med udarbejdelsen af skoleudbygningsplanen for folkeskolerne i Randers i efteråret 2007. Det bemærkes, at vurderingen alene omhandler organisering, funktionalitet og egnethed. Ikke bygningers og lokalers indretning eller vedligeholdelsesmæssige standard.

Funktion/aktivitet	Registreret	Vurdering
Fællesområder		Tidssvarende
Skoletorv/aula	Ja, kombineret festsal og kantine med fast scene	
Auditorium	Forefindes ikke	
Kantine	i festsal	
Skolebod		
Produktionskøkken	Køkken indrettet ved personalerum anvendes	
Mediatek	Isoleret beliggende for enden af fløj 1, i tilknytning til udskolingsafdeling	
Andet		
Administration		Acceptabelt
Placering	Centralt i placering ved festsalen	
Reception (sekretærer)	Ja	
Kontor skoleleder	Ja	
Kontor viceskoleleder	Ja	
kontor SFO leder	Ja, men beliggende i fritliggende SFO pavillon	
Kontor teknisk serviceleder	Ja, i tilknytning til forbindelsesfløjen	
Mødelokale	Ja, med tilknytning til mediateket	
Samtalerum/vakant kontor		
Andet		
Personale		Acceptabelt
Fælles personalerum med køkken	Ja, beliggende ved festsalen, ca. 105 m2. Stor afstand for SFO pædagoger	
Forberedelsesrum/-faciliteter	Indrettet i tidl. klasselokale ved personalerum samt i parterreetage	
Møderum	Se administration	
Andet	Der er mindre personalerum i SFO pavillon	
Eksterne brugere		Tidssvarende
Sundhedspleje	Eget lokale i parterreetagen	
Psykolog	Eget lokale i parterreetagen	
Tale-/høre-pædagog		
UU-vejleder	Eget lokale ved mediateket	
Socialrådgiver		
Andet	Kontor for ungdomsskole beliggende ved siden af vejleder	
Idrætsfaciliteter		Ikke optimalt
Gymnastiksal	Skolen har en gymnastiksal	
Kønsdelt omklædning	Nej, der er kun et omklædningsrum	
Idrætshal	Skolen benytter Korshøj Hallen, der er beliggende ved siden af skolen	
Mulighed for opdeling af idrætshal	Vides ikke	Suppl. info nødv.
Svømmehal		
Fodbodboldbane	Skolen har adgang til boldbaner bag idrætshallen	
Atletikfaciliteter	Der er atletikfaciliteter i tilknytning til boldbanerne	
Andet		

Funktion/aktivitet	Registreret	Vurdering
Faglokaler og andre lokaler		Ikke optimalt
Placering	Spredt beliggende. Beslægtede fag relativt samlede	
Mulighed for tværgående forløb	Billedkunst og håndarbejde er sammenhængende. Naturfag i samme område	
Billedkunst	Belliggende i parterreetage med forbindelse til håndarbejde via depot, ca. 73 m ²	
Håndarbejde	Beliggende i parterreetage med forbindelse til billedkunst via depot, 73 m ²	
Sløjd/metalsløj	Beliggende i særskilt fløj. Traditionelt indrettet og opdelt i træ og metalsløj	
Musik	1 musiklokale nær SFO indrettet til elektrisk musik. 1 i parterreetagen. Begge ca. 88 m ²	
Hjemkundskab	Beliggende centralt i forbindelsesfløj, ca. 83 m ² . Ikke kontakt til andre rum	
Natur og teknik	Beliggende centralt i forbindelsesfløj, Indrettet i tidl. Hjemkundskab, ca. 66 m ²	
Biologi	Indrettet i fløj 5 i eget mindre lokale i sammenhæng med fysik, ca. 48 m ²	
Fysik/kemi	Stort samlet og velindrettet område, ca. 200 m ² . Ligger langt fra udskoling	
Adgang til udearealer	Udeværksteder muligt ved billedkunst/håndarbejde	
Andet		
Indskoling 0. - 3. klasse og SFO		Utidssvarende
Samlet indskolingsafdeling	Nej. SFO ligger i egne bygninger/-fløje ret langt fra indskolingsklasserne	
Beliggenhed/etage	SFO i stueetage, klasserne fordelt i 2 fløje i stueetagen, fløj 2 og 3	
Klasselokaler	7 klasselokaler, ca. 48 m ² . En 0. klasse á ca. 88 m ² .	
Klasselokalets flexibilitet	Kun plads til traditionel bordopstilling	
Fælleslokaler		
Indbyrdes sammenhænge	Klasselokalerne ligger på række, så interne forbindelser er mulige	
Selvstændige SFO basisrum	SFO er indrettet i tidligere tandklinik og omklædningsrum samt i fritliggende træpavillon	
Selvstændige gruppe-/holdrum	1 tidligere klasselokale ved 3. årgang i fløj 3	
Afdelingsbase/køkken-alrum	Nej	
Mulighed for fællessamling	Nej	
Rummelighed til elever med særlige behov	Nej	
Mulighed for førskolebørn	Vurderes muligt i fx SFO pavillon, men ude af sammenhæng med undervisningsdelen	
Indskolingsværksteder	Nej	
Mulighed for arbejdspladser i gange	Meget lange gangarealer, Ikke særligt velegnede. Megen trafik, trækgener, akustik	
Toiletfaciliteter	Mangelfulde	
Mulighed for indeskoordning	Ja	
Teamlokale/forberedelse	Ligger relativt tæt på personalerum	
Adgang til udearealer	Ikke særligt gode. Via lange gange til niveaudelt skolegård.	
Alderssvarende udefaciliteter	Ved SFO ja, ved skoledel nej. Gårdrum mellem klassefløje anvendes ikke.	
Andet		
Mellemtrin 4. - 6. klasse og klub		Utidssvarende
Beliggenhed/etage	Mellemtrin fordeler sig over stueetagen i fløj 3 og 4. Stor afstand til faglokaler	
Klasselokaler	6 klasselokaler á 48 m ²	
Klasselokalets flexibilitet	Kun plads til traditionel bordopstilling.	
Indbyrdes sammenhænge	Klasselokalerne ligger på række, så interne forbindelser er mulige	
Selvstændige gruppe-/holdrum	5 ledige klasselokaler kan anvendes. Mindre grupperum ved forbindelsesfløjen	
Afdelingsbase/køkken-alrum	Nej	
Mulighed for fællessamling	Nej	
Rummelighed til elever med særlige behov	I kraft af adgang til mange rummelige grupperum i tidl. Klasselokaler	
Klublokaler	Ungdomsklub har lokaler i kælder under gymnastiksal	
Mulighed for arbejdspladser i gange	Meget lange gangarealer, Ikke særligt velegnede. Megen trafik, trækgener, akustik	
Toiletfaciliteter	Mangelfulde	
Mulighed for indeskoordning	Principielt ja	
Teamlokale/forberedelse	Nej, men det vil være muligt i et af de mange grupperum	
Adgang til udearealer	Ikke særligt gode. Via lange gange til niveaudelt skolegård.	
Alderssvarende udefaciliteter	Vurderes muligt	Suppl. info nødv.
Andet		

Funktion/aktivitet	Registreret	Vurdering
Udskoling 7. - 9. klasse		Ikke optimalt
Beliggenhed/etage	Udskolingen er samlet omkring fællesrum i fløj 1, tæt på festsal og mediatek	
Klasselokaler	6 klasselokaler á 53 m2 beliggende parvist (årgangsvist)	
Klasselokalets flexibilitet	Kun plads til traditionel bordopstilling.	
Indbyrdes sammenhænge	Nej, men det vil være muligt mellem årgangene	
Selvstændige gruppe-/holdrum	3 tidligere klasselokaler lokaler i parterreetagen. 1 har gulv under terrænniveau.	
Afdelingsbase/køkken-alrum	Nej	
Mulighed for fællessamling	Men nærhed til festsal	
Rummelighed til elever med særlige behov	Nej	
Mulighed for arbejdspladser i gange	Her er ikke gang	
Toiletfaciliteter	Acceptable	
Mulighed for indeskoordination	Principielt ja	
Teamlokale/forberedelse	Nej, men nærhed til personaleafsnit	
Adgang til udearealer	Ikke særligt gode. Via lange gange til niveaudelt skolegård.	
Alderssvarende udefaciliteter	Vurderes muligt	Suppl. info nødv.
Andet		
Tilgængelighed		Kan etableres
Tilgængelighed for handicappede	Nej, skolen er i flere niveauer uden trappelifte eller elevator	
Handicaptolletter	Mangelfulde	
Andet		
Andet		
Børnehave	Der er indrettet børnehave i en tidligere gymnastiksal	
Tandklinik	Der ligger tandklinik i selvstændig bygning syd for fløj 1	
Depoter	Der er spredt beliggende mindre depoter samt depotkælder med rampeadgang	

Sammenfatning

Skolen er opført som en såkaldt kamskole, hvor undervisningslokalerne ligger placeret i langstrakte bygningsfløje, der bindes sammen af en tværgående forbindelsesfløj i den ene ende. Bygningsformen er meget stereotyp og passer ikke ret godt til nutidige afdelingsopdelte undervisningsmiljøer.

SFO og indskolingsklasserne ligger adskilte og med stor afstand. Klasselokalerne for både indskoling og mellemtrin ligger som "perler på en snor" langs lange ensidige og "blinde" gangarealer. Der savnes fællesrum/afdelingsbaser og sammenhæng mellem indskoling og SFO.

Udskolingen ligger i en senere opført bygning, med klasselokalerne udlagt omkring et fællesrum, og der er nærhed til mediatek og festsal, hvilket gør udskolingsområdet relativt tidssvarende.

Som sådan er administration, personaletrum og mediatek tilfredsstillende, men bygningsstrukturen efterlader lange afstande og dårlige sammenhænge mellem lokalerne.

Faglokalerne er traditionelle og rummelige, men også her grundet bygningsstrukturen spredt beliggende med store afstande mellem fag og primære brugere, herunder også SFO.

Skolen kategoriseres i rød gruppe

● Grøn: Tidssvarende eller acceptabelt ● Gul: Ikke optimalt ● Rød: Utidssvarende