

Randers Kommune

Vurdering af folkeskolerne

27.9.2012

Skole:

Langå Skole

Kategori **GUL**

Antal elever:

573 elever - 0. - 9. klasstrin

Antal spor:

2 - 3 spor - 24 normalklasser. Skolen har 7 specialklasser

Skolen har 27 klasselokaler. Overskydende lokaler anvendes til IT-lokaler og lektiehjælp

Vurderingen af skolen er foretaget af Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a. med afsæt i den af skoleledelsen a-jourførte beskrivelse af skolens fysiske rammer i skoleåret 2012-13, indhentet af arkitektfirmaet ved skoleårets start. Vurderingen understøttes endvidere af det kendskab arkitektfirmaet har til skolen, tilvejebragt i forbindelse med udarbejdelsen af skoleudbygningsplanen for folkeskolerne i Randers i efteråret 2007. Det bemærkes, at vurderingen alene omhandler organisering, funktionalitet og egnethed. Ikke bygningers og lokalers indretning eller vedligeholdelsesmæssige standard.

Funktion/aktivitet	Registreret	Vurdering
Fællesområder		Tidssvarende
Skoletov/aula	Skolen har festsal, ca. 318 m2 med tilhørende scene beliggende i selvstændig fløj	
Auditorium	Nej, men selvstændigt projektrum der kan 2-deles	
Kantine	Kantinerum beliggende i tilknytning til festsal, ca. 200 m2	
Skolebod	Køkken ved kantine anvendes som skolebod	
Produktionskøkken	Der er køkken ved kantine, men der produceres ikke mad.	
Mediatek	Centralt beliggende sammenhængende område.	
Andet	Eleverne kan bestille mad fra extern producent to gange om ugen	
Administration		Tidssvarende
Placering	Beliggende i samme fløj som personalerum	
Reception (sekretærer)	Ja	
Kontor skoleleder	Ja	
Kontor viceskoleleder	Ja	
kontor SFO leder	Ja, men placeret ved SFO - ude af sammenhæng med øvrig administration	
Kontor teknisk serviceleder	Ja ved festsal	
Mødelokale	5 rum til møde/forberedelse i karnapper og ved personalerum + 1 møde/støtte	
Samtalerum/vakant kontor		
Andet	Ressourcecenter er beliggende ved administrationen. Samlet for eksterne konsulenter	
Personale		Tidssvarende
Fælles personalerum med køkken	Ja placeret i fløj ved administration, ca. 193 m2 samt mindre ved SFO	
Forberedelsesrum/-faciliteter	Forberedelse/møde i karnapper langs gang (se administration)	
Møderum	Som nævnt under administration	
Andet		
Eksterne brugere		Tidssvarende
Sundhedspleje	Eget lokale ved festsalen	
Psykolog	Eget lokale i tilknytning til administration	
Tale-/hørepedagog		
UU-vejleder	Fælleskontor med IT-vejleder beliggende ved administrationen	
Socialrådgiver		
Andet	Ungdomsskolekontor. Mødelokaler/ressourc. kan anvendes af eksterne konsulenter	
Idrætsfaciliteter		Acceptabelt
Gymnastiksal	Skolen råder over to gymnastiksale	
Kønsdelt omklædning	Nej, der er et omklædningsrum til hver sal	
Idrætshal	Skolen benytter idrætshal i nærliggende Langå Idrætscenter	
Mulighed for opdeling af idrætshal	Vides ikke	Suppl. info nødv.
Svømmehal	Der er friluftsbad ved Langå Idrætscenter	
Fodbodboldbane	Skolen har egne boldbaner	
Atletikfaciliteter	Vides ikke	Suppl. info nødv.
Andet		

Funktion/aktivitet	Registreret	Vurdering
Faglokaler og andre lokaler		Tidssvarende
Placering	Spredt beliggende i stueetage i 3 fløje. Beslægtede fag relativt samlede.	
Mulighed for tværgående forløb	Ja, ved de nye naturfagslokaler samt billedkunst/sløjde/projektrum	
Billedkunst	Beliggende i fagfløj ca. 128 m ² + gode depotfaciliteter	
Håndarbejde	Beliggende i fløj ved mellemtrinsårgang. Akustik behandlet og brugbart til sanglege m.v.	
Sløjde/metalsløjde	Beliggende i fagfløj ved billedkunst. Trad. indrettet opdelt i træ/metalsløjde 106+86 m ²	
Musik	Beliggende i fagfløj med nærhed til festsal, ca. 83 m ²	
Hjemkundskab	Beliggende i fløj ved mellemtrin. Ingen sammenhæng med andre lokaler, ca. 128 m ²	
Natur og teknik	Der pågår ombygning og nyindretning for etablering af nyt samlet naturfagsområde, opdelt i tre lokaler.	
Biologi		
Fysik/kemi		
Adgang til udearealer	Vides ikke, men muligheden er til stede	Suppl. info nødv.
Andet		
Indskoling 0. - 3. klasse og SFO	(organisering/manglende sammenhæng med SFO findes utidssvarende)	Utidssvarende
Samlet indskolingsafdeling	Nej. SFO ligger i egne bygningsfløje ret langt fra indskolingsklasserne	
Beliggenhed/etage	Stueetagen i fløj B og F. SFO i fløj H og K	
Klasselokaler	10 klasselokaler á 63 m ² belig. i langstrakte bygningsfløje langs lange blinde gange	
Klasselokalets flexibilitet	Kun plads til traditionel bordopstilling. Dog afhængig af klassekvotient	
Fælleslokaler		
Indbyrdes sammenhænge	Klasselokalerne ligger på række, så interne forbindelser er mulige	
Selvstændige SFO basisrum	SFO lokaler ligger i egne langstrakte fløje langs lange blinde gange (primært fløj H)	
Selvstændige gruppe-/holdrum	Grupperum er beliggende i påbyggede karnapper langs gange - 1 pr. klasse	
Afdelingsbase/køkken-alrum	Nej	
Mulighed for fællessamling	Nej	
Rummelighed til elever med særlige behov	Vurderes gode grundet de mange grupperum og relativt store klasselokaler	
Mulighed for førskolebørn	Muligt i SFO, men ude af sammenhæng med undervisningsdelen	
Indskolingsværksteder	Nej	
Mulighed for arbejdspladser i gange	Meget lange gangarealer ikke særligt velegnede, men gruppekarnapper et godt princip	
Toiletfaciliteter	Mangelfulde	
Mulighed for indeskoordination	Vurderes som mulighed	
Teamløse/forberedelse	Nej ikke i klassefløje	
Adgang til udearealer	Udgang til aktive gårdrum mellem bygningsfløje og grønt boldspilsareal for enden heraf	
Alderssvarende udefaciliteter	Ja både ved SFO og skoledel	
Andet		
Mellemtrin 4. - 6. klasse og klub		Ikke optimalt
Beliggenhed/etage	Mellemtrin er fordelt i 3 bygningsfløje med en årgang hvert sted. Usammenhængende	
Klasselokaler	8 klasselokaler á 63 m ² belig. i langstrakte bygningsfløje langs lange blinde gange	
Klasselokalets flexibilitet	Kun plads til traditionel bordopstilling. Dog afhængig af klassekvotient	
Indbyrdes sammenhænge	Klasselokalerne ligger på række, så interne forbindelser er mulige	
Selvstændige gruppe-/holdrum	Grupperum er i 2 fløje beliggende i påbyggede karnapper langs gange	
Afdelingsbase/køkken-alrum	Nej	
Mulighed for fællessamling	Nej	
Rummelighed til elever med særlige behov	Vurderes gode grundet de mange grupperum og relativt store klasselokaler	
Klublokaler	Nej. Beliggende i lejede lokaler ved Langå Idrætscenter	
Mulighed for arbejdspladser i gange	Meget lange gangarealer ikke særligt velegnede, men gruppekarnapper et godt princip	
Toiletfaciliteter	Mangelfulde	
Mulighed for indeskoordination	Vurderes som mulighed	
Teamløse/forberedelse	Nej ikke i klassefløje	
Adgang til udearealer	Udgang til aktive gårdrum mellem bygningsfløje og grønt boldspilsareal for enden heraf	
Alderssvarende udefaciliteter	Vurderes muligt	Suppl. info nødv.
Andet		

Funktion/aktivitet	Registreret	Vurdering
Udskoling 7. - 9. klasse		Ikke optimalt
Beliggenhed/etage	Udskoling er fordelt i 2 bygningsfløje men årgange samlet. Usammenhængende	
Klasselokaler	6 klasselokaler á 63 m2 belig. i langstrakte bygningsfløje langs lange blinde gange	
Klasselokalets fleksibilitet	Kun plads til traditionel bordopstilling. Dog afhængig af klassekvotient	
Indbyrdes sammenhænge	Klasselokalerne ligger på række, så interne forbindelser er mulige	
Selvstændige gruppe-/holdrum	Grupperum er i 2 fløje beliggende i påbyggede karnapper langs gange	
Afdelingsbase/køkken-alrum	Nej	
Mulighed for fællessamling	Nej	
Rummelighed til elever med særlige behov	Vurderes gode grundet de mange grupperum og relativt store klasselokaler	
Mulighed for arbejdspladser i gange	Meget lange gangarealer ikke særligt velegnede, men gruppekarnapper et godt princip	
Toiletfaciliteter	Mangelfulde	
Mulighed for indeskoordination	Vurderes som mulighed	
Teamlokale/forberedelse	Nej ikke i klassefløje	
Adgang til udearealer	Udgang til gårdrum mellem bygningsfløje	
Alderssvarende udefaciliteter	Vurderes muligt	Suppl. info nødv.
Andet		
Tilgængelighed		Kan etableres
Tilgængelighed for handicappede	Ja der er rampe der optager niveauforskelle i den lange forbindelsesgang	
Handicaptolletter	Ved festsal, men mangelfulde grundet store afstande	
Andet		
Andet		
Specialklasser	I-klasse for 2 sprogede elever i K-fløj. P-klasse i nordenden af G fløjen. Herudover	
	6 specialklasser kaldet Satelitten ligger i selvstændig bygning og ny pavillon nordvest for skolen	
	hvor de også har egne udearealer. Integration med normalskolens elever er ikke umiddelbar mulig.	
Tandklinik	Der ligger tandklinik i enden af fløj K, mellem SFO/I-klasse og satelitten	
Depoter	Der er spredt beliggende mindre depoter samt depotkælder under fløj D med kørerampeadgang	

Sammenfatning

Skolens bygningsanlæg består af en række parallelle, langstrakte bygningsfløje udlagt indbyrdes forskudte på et svagt skrånende terræn omkring en langsgående forbindelsesgang der med rampeudligninger skaber niveaufri adgang til samtlige fløje.

De enkelte årgange ligger tydeligt placeret i de enkelte fløje og der ses ikke noget forsøg på at placere klasserne med henblik på at skabe en afdelingsopdelt skole. Indskolingens årgange er placeret i tre bygningsfløje og SFO har lokaler i deres egne fløje relativt afsides i forhold til indskolingsårgangene. Det er ikke muligt og tilstræbes måske ikke at gøre brug af hinandens lokaler.

Førskolebørn vil kunne være i SFO lokalerne, men uden den store sammenhæng med indskolingsklasserne 0. - 1. klasse.

Mellemtrinsårgangene ligger årgangsvist samlet, men fordelingen i tre bygningsfløje skaber stor afstand mellem årgangene. Samme forhold gør sig gældende for udskoling, der dog kun fordeler sig over to bygningsfløje.

Der pågår renovering og nyindretning af helt nyt naturfagsafsnit. Skolens øvrige faglokaler er placeret i to bygningsfløje, hvor en ren fagfløj rummer musik, sløjd, metalsløjde og billedkunst.

Lokaler for administration og personale er tidssvarende og skolen har en meget brugbar festsal med tilliggende kantine.

Skolens udearealer er gode og rummelige, men der kunne etableres bedre alderssvarende faciliteter ved de ældste elever.

Primært grundet den manglende afdelingsopdeling vurderes skolen i kategori gul.



Grøn: Tidssvarende eller acceptabelt



Gul: Ikke optimalt



Rød: Utidssvarende