

Randers Kommune

Vurdering af folkeskolerne

27.9.2012

Skole:

Tirsdalens Skole

Kategori **GUL**

Antal elever:

436 elever - 0. - 9. klassesetrin

Antal spor:

2 spor - 20 normalklasser. Skolen har 5 specialklasser
 Skolen har 21 klasselokaler samt lokaler til specialklasserne.
 Overskydende lokale anvendes til ressourcecenter (Spunkklassen)

Vurderingen af skolen er foretaget af Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a. med afsæt i den af skoleledelsen a-jourførte beskrivelse af skolens fysiske rammer i skoleåret 2012-13, indhentet af arkitektfirmaet ved skoleårets start. Vurderingen understøttes endvidere af det kendskab arkitektfirmaet har til skolen, tilvejebragt i forbindelse med udarbejdelsen af skoleudbygningsplanen for folkeskolerne i Randers i efteråret 2007. Det bemærkes, at vurderingen alene omhandler organisering, funktionalitet og egnethed. Ikke bygningers og lokalers indretning eller vedligeholdelsesmæssige standard.

Funktion/aktivitet	Registreret	Vurdering
Fællesområder		Utidssvarende
Skoletorv/aula	Nej. Der er et sammenhængende elevopholdsområde på 287 m2 ved 50'er gang	
Auditorium	Forefindes ikke	
Kantine	Nej	
Skolebod	Cafeteria og skolebod ved hallen	
Produktionskøkken	Vides ikke, men eleverne kan købe mad i boden	Suppl. info nødv.
Mediatek	Mediatek er beliggende i midterfløj sammen med administration og personalerum	
Andet		
Administration		Tidssvarende
Placering	Centralt placeret ved hovedindgang i midterfløj	
Reception (sekretærer)	Ja	
Kontor skoleleder	Ja	
Kontor viceskoleleder	Ja	
kontor SFO leder	Ja i tilknytning til SFO lokalerne	
Kontor teknisk serviceleder	Ja i tilknytning til hovedindgang	
Mødelokale	Større mødelokale overfor personalerum	
Samtalerum/vakant kontor		
Andet	Ungdomskolekontor, IT-kontor, TR/AMR kontor	
Personale		Tidssvarende
Fælles personalerum med køkken	Ja centralt beliggende ved administrationen. SFO har mindre personalerum i SFO'en	
Forberedelsesrum/-faciliteter	Forberedelsesfaciliteter ved personalerum, nærhed til mødelokale og teamlokaler i afd.	
Møderum	Se administration	
Andet		
Eksterne brugere		Tidssvarende
Sundhedspleje	Eget lokale ved tandklinik	
Psykolog	Eget lokale i tilknytning til administrationen	
Tale-/hørepedagog		
UU-vejleder	Mindre lokale ved administrationen med tilliggende samtalerum	
Socialrådgiver		
Andet	AKT-kontor. Andre eksterne konsulenter kan benytte møderum og samtalerum	
Idrætsfaciliteter		Tidssvarende
Gymnastiksal	Skolen har fritliggende gymnastiksal	
Kønsdelt omklædning	Der er kun et omklædningsrum til gymnastiksal	
Idrætshal	Skolen har egen idrætshal	
Mulighed for opdeling af idrætshal	Vides ikke	Suppl. info nødv.
Svømmehal	Ja, har egne omklædningsrum	
Fodbodboldbane	Der er flere gode boldbanearealer ved skolen	
Atletikfaciliteter	Ja i tilknytning til boldbaner	
Andet		

Funktion/aktivitet	Registreret	Vurdering
Faglokaler og andre lokaler		Acceptabelt
Placering	Spredt beliggende i 3 fløje. Beslægtede fag samlet undtagen sløjd der ligger alene.	
Mulighed for tværgående forløb	Muligt ved billedkunst/håndarbejde samt naturfag	
Billedkunst	Beliggende i 10'er gang sammen med håndarbejde og musik, 83 m ² + depot	
Håndarbejde	Beliggende ved billedkunst, ca. 64 m ² . Der er ikke depot	
Sløjd/metalsløjd	Traditionelt sløjdlokale i 60'ergang. Tæt på SFO og specialklasser	
Musik	Beliggende i 10'er gang ved billedkunst, ca. 124 m ² + depot og øverum	
Hjemkundskab	Meget stort, traditionelt indrettet, ca. 138 m ² . ligger i 60'er gang tæt på SFO/specialkl.	
Natur og teknik	Kombinationslokale, ca. 100 m ² indrettet i 2008 ligger sammen med fysik/kemi	
Biologi		
Fysik/kemi	Rummeligt lokale ca. 100 m ² indrettet i 2008. Ligger i 20'er gang	
Adgang til udearealer	Burde være muligt. Vides ikke	Suppl. info nødv.
Andet		
Indskoling 0. - 3. klasse og SFO		Utidssvarende
Samlet indskolingsafdeling	Nej. Indskolingsårgange 1. - 3. kl. og SFO og 0. kl. ligger i hver sin ende af skolen	
Beliggenhed/etage	1. - 3. klasse er placeret i 40'er gang. SFO og 0. klasse i 30'er gang	
Klasselokaler	0. klasse ca. 82 m ² . Øvrige ca. 62 m ²	
Klasselokalets flexibilitet	Rummelige 0. klasselokaler. Øvrige kun traditionel bordopstilling	
Fælleslokaler	0. klasselokaler kan anvendes	
Indbyrdes sammenhænge	Muligt ved 1. - 3. årgang der hvor lokaler ligger på række	
Selvstændige SFO basisrum	Ja. SFO har helt egne lokaler	
Selvstændige gruppe-/holdrum	Nej	
Afdelingsbase/køkken-alrum	Nej	
Mulighed for fællessamling	Nej, men ved 1. - 3. kl. større fællesrum til fælles aktivitet og bevægelse	
Rummelighed til elever med særlige behov	ikke optimale	
Mulighed for førskolebørn	Ja i selvstændige SFO basislokaler med nærhed til 0. klasse	
Indskolingsværksteder	Nej - men sløjd og hjemkundskab ligger tæt på SFO. Ledige positioner kunne være mulige	
Mulighed for arbejdspladser i gange	Nej, gange er ikke egnede	
Toiletfaciliteter	Acceptable	
Mulighed for indeskoordning	Ja	
Teamlokale/forberedelse	Der er teamlokale ved både 1. - 3. klasse og ved SFO/0. klasse	
Adgang til udearealer	Udgange via forbindelsesgange til udearealer	
Alderssvarende udefaciliteter	Ved SFO ja. Synes ikke forekommende ved 1. - 3. klasse. Her alene skolegård	Suppl. info nødv.
Andet		
Mellemtrin 4. - 6. klasse og klub		Ikke optimalt
Beliggenhed/etage	Nej. Mellemtrinsårgange ligger spredt i to fløje men samlet årgangsvist	
Klasselokaler	6 klasselokaler á ca. 62 m ²	
Klasselokalets flexibilitet	Kun plads til traditionel bordopstilling	
Indbyrdes sammenhænge	Muligt mellem lokaler der ligger samlet	
Selvstændige gruppe-/holdrum	Nej. Ved 5. årgang dog mindre grupperum og nærhed til ressourcecenter	
Afdelingsbase/køkken-alrum	Nej	
Mulighed for fællessamling	Nej, men sammenhængende elevopholdsområde på 287 m ² ved 5. årgang	
Rummelighed til elever med særlige behov	Ikke optimale	
Klublokaler	Der er lokaler til juniorklub i et samlet lokaleområde ved hallen	
Mulighed for arbejdspladser i gange	Nej gange er ikke egnede	
Toiletfaciliteter	Acceptable	
Mulighed for indeskoordning	Ja	
Teamlokale/forberedelse	Ja et lokale ved 5. årgang i 50'er gang, men ikke ved 20'er gangen	
Adgang til udearealer	Udgange via forbindelsesgange til udearealer	
Alderssvarende udefaciliteter	Primært den centrale skolegård	Suppl. info nødv.
Andet		

Funktion/aktivitet	Registreret	Vurdering
Udskoling 7. - 9. klasse		Ikke optimalt
Beliggenhed/etage	Nej. udskolingsårgange ligger spredt i to fløje men samlet årgangsvist	
Klasselokaler	6 klasselokaler á ca. 62 m ²	
Klasselokalets fleksibilitet	Kun plads til traditionel bordopstilling	
Indbyrdes sammenhænge	Muligt mellem lokaler der ligger samlet	
Selvstændige gruppe-/holdrum	Nej. Ved 7./9. årgang dog mindre grupperum og nærhed til ressourcecenter	
Afdelingsbase/køkken-alrum	Nej	
Mulighed for fællessamling	Nej, men sammenhængende elevopholdsområde på 287 m ² ved 7./9. årgang	
Rummelighed til elever med særlige behov	Ikke optimale	
Mulighed for arbejdspladser i gange	Nej gange er ikke egnede	
Toiletfaciliteter	Acceptable	
Mulighed for indeskoordning	Ja	
Teamlokale/forberedelse	Ja et lokale ved 7./9. årgang i 50'er gang, men ikke ved 20'er gangen	
Adgang til udearealer	Udgange via forbindelsesgange til udearealer	
Alderssvarende udefaciliteter	Primært den centrale skolegård samt i gårdrum	Suppl. info nødv.
Andet		
Tilgængelighed		
Tilgængelighed for handicappede	Skolen er i et plan og vurderes tilgængelig for handicappede	
Handicaptolletter	Vides ikke	Suppl. Info nødv.
Andet		
Andet		
Depoter	Skolen har spredt beliggende mindre depotrum samt depotkælder uden niveaufri adgang	
Tandklinik	Der er behandlingsklinik beliggende i 10'er gangen. Generer som sådan ikke	
Specialklasser	Skolens 5 specialklasser er placeret på "kanten af skolen" hvilket oplyses hensigtsmæssigt.	
	Lokaler er dels ombyggede lokaler i 60'ergangen samt to ældre træpavilloner med nærhed	
	til de øvrige. Pavilloners byggetekniske tilstand kendes ikke.	

Sammenfatning

Skolen består af adskilte parallelt liggende bygningsfløje, der bindes sammen af to tværgående gangforløb.

Skolens indskolingsklasser 0. - 3. klasse er ikke samlet og SFO ligger sammen med 0. klasserne i modsatte "hjørne" af de øvrige klasser. Dette vanskeliggør fælles udnyttelse af lokalerne og umuliggør at 1. og 3. klasse har adgang til SFO legepladsen i frikvartererne.

Mellemtrinsårgangene og udskolingsårgangene synes bevist blandet således at der ikke er en afdelingsopdeling i mellemtrin og udskoling. Uagtet dette savnes ved begge årgange adgang til grupperum og fællesarealer.

Skolens faglokaler er relativt samlet i beslægtede områder. Specielt er naturfagsområdet optimalt. Frie positioner ved sløjd og hjemkundskab kan benyttes af SFO og specialklasserne der ligger tæt på lokalerne.

Faciliteter for administration, personale og eksterne konsulenter er tilfredsstillende.

Skolen har gode idrætsfaciliteter til både indendørs og udendørs idræt.

Lokalerne til skolens specialklasser er etableret til formålet og oplyst velbeliggende på kanten af skolen. Pavillonerne synes af ældre dato og bør udskiftes til mere i byggeteknisk og energimæssig henseende mere tidssvarende bygninger.

Skolen vurderes i kategori gul.

● Grøn: Tidssvarende eller acceptabelt ● Gul: Ikke optimalt ● Rød: Utidssvarende